直流不足電圧継電器

形 式:SVX1F-A

取 扱 説 明 書

【第B版】

♂ 向陽電気株式会社

目 次

| 1 | 特長 | | 2 |
|---|---------|--------------|--------|
| 2 | 仕 様 | | 2 |
| 3 | 取り扱い | | 3 |
| 4 | 注 意 事 項 | | 3 |
| 5 | 添 付 図 面 | | |
| | | 外形図・取付寸法図 図番 | 410002 |

1. 特 長

1-1静止形検出回路

静止形検出回路により、検出精度(±2%以内)、長期的安定性及び信頼性が向上。

1-2抽出形構造

継電器本体とケース及び接続端子を分離できる構造とし、保守並びに点検時の取扱いを容易に しました。

2. 仕 様

| | , | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--|
| 項目 | 仕 様 | | |
| 定格電圧 | DC12,24,48,110,125,220,250V | | |
| 最大印加電圧 | 定格電圧の150% (均等充電時等) | | |
| 使 用 温 度 範 囲 | - 1 0 ~ + 4 0 °C | | |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 日平均で30~80% | | |
| 電 源リップル含 有 率 | 2 0 % r m s 以内 | | |
| 動 作 整 定 値 | 定格電圧 動作整定値(V) | | |
| | DC 12V 10.0 10.5 11.0 | | |
| | DC 24V 18 20 22 | | |
| | DC 48V 36 38 40 42 44 | | |
| | DC110V 80 85 90 95 100 | | |
| | DC125V 95 100 105 110 115 | | |
| | DC220V 160 170 180 190 200 | | |
| | DC250V 180 190 200 210 220 | | |
| 復 帰 値 | 動作整定値の102% | | |
| 精度 | 動作,復帰値とも整定値の±2%以内 | | |
| 村 | (定格電圧-20%~+30%または、使用温度範囲-10~+40℃にて) | | |
| 出 力 接 点 数 | 2トランスファー接点 | | |
| | 通電容量 3 A | | |
| 出力接点容量 | 遮断容量 R負荷 DC110V O. 5A | | |
| | L負荷 DC110V 0. 2A (L/R=40ms) | | |
| 消費電力 | 2.0W (定格DC110V) | | |
| 絶 縁 抵 抗 | 電気回路一括対ケース間 10ΜΩ以上(500V絶縁計にて) | | |
| 耐 電 圧 | 電気回路一括対ケース間 AC2000V 1分間 | | |
| 耐振動 | 振動数16. 7Hz, 複振幅4mmの振動を前後, 左右及び上下各方 | | |
| | 向に各10分間 | | |
| 耐 衝 撃 | 30Gの衝撃を前後,左右及び上下各方向に各3回 | | |
| 耐 久 性 | 10万回以上 (出力用継電器) | | |
| 塗 装 色 | マンセル記号 N1. 5 (標準品)または7. 5 BG4/1. 5 | | |
| ケース | 角胴埋込形 | | |
| ケース寸法 | 図番 410002 参照 | | |
| ケース取付寸法 | 図番 410002 参照 | | |
| | | | |

3. 取り扱い

3-1端子接続 (図番 410002 参照)

| 端子番号 | 信号名 |
|---------|-----------|
| 13 (P) | 直流電源のプラス |
| 10 (N) | " マイナス |
| 11 (Po) | 警報用電源のプラス |
| 9 (No) | " マイナス |
| 1 – 2 | 出力接点 a |
| 3 – 2 | 出力接点 b |
| 4 – 5 | 出力接点 a |
| 6 – 5 | 出力接点 b |

※出力接点: a は不足電圧検出時メーク, b はブレーク接点

3-2整 定

整定ツマミを回し、所要の整定値に合わせます。

3-3動 作

(1)動作

電源電圧が下がり整定値を下回りますと、動作表示器が白色から橙色に変わり同時に出力接点がメークします。(a接点の場合)

(2)復帰

電源電圧が回復し、復帰値(動作整定値の102%)を上回りますと、出力接点は先程とは逆にブレークします。(a接点の場合)

(3)表示復帰

動作表示器は一旦動作すると、検出復帰となっても動作表示のまま残ります。この動作表示器の復帰は、正面パネルに有る復帰押釦スイッチを押して行います。

4. 注意事項

4-1 警報用電源端子

警報用電源端子(Po, No)の電圧定格は、電源端子(P, N)と同一定格です。

Po、Noは動作表示器用電源として使用しています。 警報用電源の無い場合は、Po, NoはそれぞれP, Nに接続して使用します

4-2抽出方法

本体ケースからの抽出は、正面カバーを外すと正面パネル左右に金属性ツマミがあります ので、これ等を左に回して緩めた後ツマミを引いて抽出します。

